

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

PEMSERTER® PNEUMATIKUS PRÉSGÉP

SERIES 4. – M VERZIÓ

GYÁRI SZÁM: _____

Megjegyzés: Az ön új PEMSERTER® SERIES 4.
Pneumatikus Présgépe a felül jelölt Gyári Számmal lett ellátva.

PennEngineering®
5190 OLD EASTON ROAD
DANBORO, PENNSYLVANIA 18916
1-800-523-5321 • 1-215-766-3801

PART NUMBER 8018784
Revised Edition D (25-FEB-2022)
Hungarian Version



Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a prést üzembe helyezné

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy választása a PEMSERTER® SERIES 4. présgépre esett. Szabályos használattal és karbantartással az ön gépe kötőelemek millióit fogja biztonságosan, gyorsan bepréselni. A présgép maximum 6 tonnás kapacitású (54 kN) és 18 inch (450 mm) benyúlási mélységgel rendelkezik. A présgép teljesen pneumatikus vezérlésű, és működésű. Működéséhez elektromos energiaforrás nem szükséges.

A présgépre egy (1) év korlátozott garancia van érvényben.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén kérjük lépjen kapcsolatba a PennEngineering®. PEMSERTER® Rendszer Szervíz Osztályával az Észak-Amerikában ingyenesen hívható 1-800-523-5321 vagy a 215-766-8853 -as számon.

A javítási, beállítási, tesztelési szolgáltatások amíg a présgép a tulajdonában van elérhetők az ön számára. A gép élettartalma alatt ingyenes telefonszámunkon tanácsadással és szervizzel állunk a rendelkezésére a PEMSERTER® Rendszer Szervíz Osztály telefonszámán.

Gép tulajdonságai:

Nyomóerő	400 to 12,000 lbf (1.8 to 53.4 kN)
Levegő szükséglet	90 to 100 PSI (6 to 7 BAR)
Levegő vezeték	min. 12 mm belső átmérőjű vezeték
Benyúlási mélység	18" (45cm)
Súly	600 lbs (260 kg)
Állvány	219 lbs (112kg)
Környezeti hőmérséklet	-29° C - 49° C
Környezeti páratartalom	0%-80% (Nem azonos a belső levegőével)
Levegő felhasználás	2,3 liter/mp 1 atm. légnyomás mellett és 20 kN-al történő percenkénti 20 besajtolásnál

BIZTONSÁG

A Series 4® es sajtológépet úgy készítették, hogy megfeleljen az ISO, ANSI, OSHA, CEN és CSA biztonsági előírásainak.

A Series 4® típusú présgép ugyancsak megfelel az Európai Unió előírásainak és CE jellel is rendelkezik.

A Series 4® es gép megfelel a következő előírások legfontosabb követelményeinek:

EN 2006/42/EC Gépészeti Előírás

EN 13736:2003

Kérjük olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- ◆ Mindig használjon védőszemüveget a gép működtetése és karbantartása közben.
- ◆ Fülvédő használata javasolt.
- ◆ Mielőtt használná a prést, győződjön meg róla, hogy a levegőellátás vezetékére egy lekapcsoló szerkezetet illesztettek és ez könnyen elérhető, hogy vészhelyzet esetén le lehessen kapcsolni a levegőt a gépről.
- ◆ Rendszeresen ellenőrizze, hogy a levegőtömlők és csatlakozások nem használódtak el.
- ◆ Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon a karbantartáshoz és javításhoz.
- ◆ Ne használjon csorba, repedt vagy sérült tartozékokat és szerszámokat.
- ◆ Szilárdan csatlakoztassa a légvezetékét.
- ◆ Tartsa távol testrészeit a gép mozgó részeitől.
- ◆ Ne viseljen ékszereket, laza öltözetet vagy bármi mást, amit a mozgó részek elkaphatnak.
- ◆ Ha egy új felhasználó működtetné a présgépet, győződjön meg róla, hogy ezek az utasítások könnyen hozzáférhetők.
- ◆ A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- ◆ Semmi más módon ne változtassa meg a gép felépítését.



BIZTONSÁG:

A PEMSERTER® Series 4 présgépet egy munkaponton lévő biztonsági rendszerrel szerelték fel, hogy a kezelőt megóvja a lehetséges sérülésektől. A biztonsági rendszer részletes leírása jelen kézikönyv 4. fejezetében – Kezelési biztonság – található meg. A B11.1-1982 számú ANSI előírás 5. fejezete kijelenti, hogy „A munkáltató feladata, hogy minden egyes munkafolyamatnál, amit a présgépen folytatnak, biztosítsa a munkaponton lévő biztonságot, védelmet vagy egy megfelelően beállított, a munkaponton működő biztonsági rendszer alkalmazását.” Lényeges dolog, hogy a munkáltatók meggyőződjenek róla, hogy a prés működtetése előtt a kezelők teljesen megértették a gép biztonsági rendszerének működését és kiképezték őket annak beállítására.

Cimke	Meghatározás
	Általános Figyelmeztető Jel Néhány egység különleges figyelmet igényel. Ezek a részek a gépkönyvben részletesen ki vannak fejtve.
	FIGYELMEZTETÉS: Lézersugárzás. Ne nézzen a fénysugárba. 2-es osztályba sorolt lézert kibocsátó termék. EN 60825 és ANSI Z136.1 szerint: a 2-es osztályba sorolt lézerek kis teljesítményű készülékek, melyek 400 és 700 mm közötti hullámhosszúságú látható sugarat bocsátanak ki. Rövid idejű belenézés nem okoz károsodást, mert az ilyen teljesítményű lézersugár nem éri el a maximálisan megengedhető sugárzás értéket 0.25 mp időtartam alatt. Hosszabb idejű szándékos belenézés azonban veszélyes lehet. Soha ne irányítsa a sugarat a munkadarabtól eltérő célra.
	Védőszemüveg Viselésére figyelmeztető felirat – Védőszemüveg viselése kötelező a prés üzemeltetésekor.
	Becsípődésre figyelmeztető felirat – Kézze ne közelítsen ehhez a területhez.

JÓTÁLLÁS

A PEMserter® Termékrészleg garانتálja, hogy a vásárlástól számított egy (1) éven belül, ennél a terméknel, megfelelő üzemelesi körülmények és működtetés mellett, anyagból és összeszerelésből adódó hibák nem fordulnak elő.

Ez a garancia nem vonatkozik egy olyan termékre sem, amelyet bármely módon megváltoztattak, cseréltek vagy javítottak, kivéve a normál karbantartást vagy ha az a PennEngineering® jóváhagyásával történt. Ez a jótállás nem vonatkozik egy olyan termékre sem, amely helytelen és gondatlan használatnak vagy balesetnek lett kitéve.

A vásárló egyetlen és kizárólagos lehetősége a PennEngineering® által jóváhagyása melletti javítás, módosítás illetve csere. PennEngineering® nem vállal semmilyen közvetett vagy közvetlen kártérítési felelősséget. A PennEngineering® felelőssége csak a termék vételi áráig terjedhet.

Ez a jótállás kizárólagos és minden más jótállás helyett érvényes. Semmilyen más szóbeli vagy írásos információ, ami a PennEngineering®, annak dolgozóitól, képviselőitől, disztribútoraitól vagy ügynökeitől származik, nem bővítheti a jelen garancia felelősségi körét, vagy hozhat létre új garanciát.

Ha bármilyen kérdés vagy probléma vetődne fel az Ön Series 2000® típusú préggépevel kapcsolatban, keresse fel a PennEngineering® Vevőszolgálatát.

Díjmentesen hívható az 1-800-523-5321 (Észak-Amerikában) illetve a 215-766-8853 telefonszámon.

A beállításra, kiképzésre és javításra vonatkozó szolgáltatásokra egészen addig igényt tarthat, amíg a préggép az Ön tulajdonában van. Ingyenes telefonhíváson keresztül utasításokat és szolgáltatásokat vehet igénybe a préggép teljes élettartama során, ha felhívja a PennEngineering® Vevőszolgálatát.

PEMSERTER (R) SERIES 4. PRÉSGÉP

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Levegőellátás előkészítés	6
Kicsomagolás és kezdeti beállítások.....	9
Présgép ismertetése	12
Kezelési biztonság	20
A. Zajkibocsátás	23
Szerszámbeállítások	24
A. Standard bélyeg és üllő	25
B. Alul szerelt fordított perem üllő tartó	27
C. Felül szerelt fordított perem üllő tartó.....	29
Présgép beállítások és kezelés.....	31
Présgép karbantartás és beszabályozás.....	36
Hibakeresési útmutató.....	44
Ajánlott tartalék alkatrészek	50
A pneumatika diagrammja.....	52

LEVEGŐELLÁTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

LEVEGŐELLÁTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE


Javasolt levegőcsatlakozások elrendezése

A megfelelő levegőellátás nagyon fontos a gép működése és karbantartása szempontjából. Az alábbi irányelvek betartása biztosítja a présgép jó teljesítményét.

- **Levegő minősége** - A levegőellátás minősége nagyon fontos. A levegőnek tisztának és száraznak kell lennie. A nedvesség és törmelékek beszennyezik az olajat és a szeleprendszert, ami a gép teljesítményének és karbantartásának problémáihoz vezet.
- **Levegőellátás átfolyása** – használjon minimum 12 mm belső átmérőjű csöveket és szerelvényeket a sűrített levegő forrásától a présgépig. A levegőellátás nyomásának 6 és 7,5 bar között kell lenni. A nem megfelelő levegőáramlás befolyásolja a gép teljesítményét.
- **Levegő felhasználás** – Az átlagos levegő felhasználás 20 kN nyomóerő és 20 besajtolás/perc mellett körülbelül 7 liter/másodperc, 1 atmoszféra légnyomás mellett. A levegőellátás átfolyásának feltételei magasabbak, mint ezek az értékek, mivel a levegő nem kerül felhasználásra a teljes ciklusidő alatt.
- **Csővezeték felszerelése** – A megfelelő vezeték összeköttetés segít megvalósítani a fenti követelményeket. Lásd a 1-0 ábrát a következő oldalon.
Csatlakozzon az ellátó vezetékre egy csővel, ami előbb felfelé vezet, meghajlik, majd lefelé tart. Ez az elrendezés segít megelőzni, hogy a víz és a kompresszor olaja a présgépbe jusson.
Erre a függőleges ágra csatlakozzon egy szerelvényvel, ami 12 mm átmérőjű vagy nagyobb tömlőhöz való. Ez a vezeték fut a préshez.
A függőleges ágnak a végére szereljen egy leeresztő-szelepet. Ez segít összegyűjteni a még a vezetékben lévő vizet és olajat, így a rendszer tisztítását eredményezi.
Ha az Ön gyári levegőellátása nem felel meg a fenti követelményeknek, akkor ajánlatos lenne egy megfelelő méretű levegőtartály beszerzése.
Javasoljuk egy kiegészítő szűrő/víz kiválasztó telepítését közvetlenül a gépen kívülre.



FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt a levegőellátást a présgéphez csatlakoztatnánk bizonyosodjunk meg, hogy a nyomásszabályzó a minimum állásban van és a kezdeti prés beállítás el van végezve. (A nyomásszabályzó gomb az óramutató járásával ellentétesen teljesen el van fordítva.).



4-2 ÁBRA
LEVEGŐELLÁTÁS

KICSOMAGOLÁS ÉS KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

KICSOMAGOLÁS ÉS KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

Válasszon egy tiszta jól megvilágított helyet a SERIES 4. présgépe számára. Biztosítson a gép körül annyi helyet ami elegendő a fedél eltávolításához és a hátsó ajtó kinyitásához. Minimum 2 láb (60 cm) minden oldal mentén és a gép mögött is szükséges. (2.0 ábra).

Óvatosan távolítsuk el a csomagolóanyagot körben a gépről és az állványról. Vegyük le a raklaphoz pántolt dobozt mely összeszerelési eszközöket, lábkapcsolót, szerszámozást, stb. tartalmaz. Pozicionáljuk az állványt ahogy azt az ábra mutatja (2.0 ábra). Csavarozzuk az állványt a padlóhoz .Távolítsuk el a fedőlapot a présgépről. Észleljük a piros figyelmeztető szalagokat. Kövessük az útmutatásokat és csak azokat a részeket távolítsuk el, melyek a szállításhoz szükségesek.



Figyelmeztetés: Ne távolítsuk el a maradék figyelmeztető szalagot míg az utasításokat el nem olvastuk .



Erősítsünk rögzítő horgokat és láncot a présgép (2) emelési helyeihez (3.0-ás ábra [A gép és az állvány összsúlya megközelítőleg 372kg. Kicsavarozás után emelje le a gépet az állvánnyal együtt a raklapról.](#) Csavarozzuk szét majd emeljük le a rakodólapról a présgépet és erősítsük biztonságosan az állványzathoz a rendelkezésre álló csavarokkal.



Figyelmeztetés : Ne emeljük fel az összeszerelt présgépet az állvánnyal együtt. Az összeszerelt présgép és állvány fejnehéz és lezuhanhat.

Ajánlott helyszükséglet a prés gép állványhoz


Megjegyzés a zárójelben lévő adatok
Centiméterben értendők




Az állvány elhelyezése és az ajánlott helyszükséglet
Ábra 2.0

PRÉSGÉP

ISMERTETÉSE




DARAB	LEÍRÁS	MENNYISÉG
1	Lézer Spotlámpa	1
2	Nyomószár Csapágy	1
3	Nyomószár Persely és Ellenanya	1
4	Alkatrésztálca	1
5	Vezérlő Panel	1
6	Bélyeg	1
7	Emelő furatok	1
8	Üllő	1
9	Üllő Tartó	1
10	Felső Borítás	1
11	Hátsó Borítás	1
12	Szerszámtároló Szekrény	1




KEZELŐI VEZÉLŐ PANEL
ÁBRA 3.1


DARAB	LEÍRÁS	MENNYISÉG
1	Vezélő Panel	1
2	Nyomó Erő/ Légnyomá Beállítása	1
3	Beállító/Ütem Kapcsoló	1
4	Pneumatikus Ciklusszámláló	1
5	Optikai Érzékelő Visszajelzője	1




Préskulissza oldalnézetben




Préskulissza előlnézetben



Présgép szerkezeti felépítése
Ábra 3.2-1




Présgép jobb oldalnézetben



Présgép szerkezeti felépítése
Ábra 3.2-2

27	8004686	Rögzítőkeret, kulissza himb szelep	1
26	8002157	Kulissza himba szelep	1
25	8002805	Gvorsűrítő szelep	1
24	980035003	üllő tartó, torony	1
23		üllő – amint szükséges	1
22		bélyeg – amint szükséges	1
21	980335097	persely, nyomószár	1
20	980335098	ellenanya, nyomószár	1
19	980039483	rugó, torziós	1
18	8015019 (Up to S/N 5438) 9017765 (S/N 5439 & Up)	fő munka henger	1
17	8015022 (Up to S/N 5438) 9800393039 (S/N 5439 & Up)	felszerelés váltó szelep	1
16	8015511 (Up to S/N 5438) 9800393037 (S/N 5439 & Up)	fő szelep	1
15	8015018	szűrő	1
14		szabályzó	1
13	980435103	kulissza	1
12	8015031	emelő munka henger	1
11	980039015	emelő kengyel	1
10	980435060	kereszt lemez	1
9	980039078	görgős csap	1
8	980435059	emelő kengyel kar	1
7	980445025	golyós szelep	1
6	980435007	csapszweg bak	2
5	980435012	nyomószár	1
4	980420016	kulissza himba	1
3	980435008	kulissza kar	2
2	8002804	aramlás vezérlő szelep rögzítés 5/32	1
1	8015030	aramlás vezérlő szelep 5/32	1
Darab	Alkatrész szám	Leírás	Mennyiség


PRÉSGÉP ALKATRÉSZEI
A 3.2-ES Ábra folytatása



Hátnulnézet

Ábra 3.3

Darab	Leírás	Mennyiség
1	B szelep	1
2	A szelep	1
3	Segéd szabályzó	1
4	Fő légszűrő	1
5	Fő szelep	1
6	Fő munkahenger	1



AZ IDŐZÍTŐ/VEZÉRLŐ DOBOZ ELTÁVOLÍTVÁ/
ÁBRA 3.4

DARAB	LEÍRÁS	MENNYISÉG
1	Vezérlő Panel	1
2	Nyomás Diagnosztizálására	1
3	Vezérlő Doboz/Eltávolíva	1
4	Időzítő	1



BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS




BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS

Egyik fontos tulajdonsága a PEMSERTER® SERIES 4.- M modell présgépeknek az üzemeltetés biztonsága. A lábkapcsoló benyomott állapotában a nyomószár a gravitációnál fogva végzi mozgását. A nyomószár löketének végén a kereszt csapszeg aktivizálja a golyós szelepet, ami engedélyezi a nyomóerő kifejtését a nyomószárra és a bélyegre. Ha az üllő és a bélyeg közötti hézag nagyobb mint a beállított hézagméret akkor a golyós szelep nem lesz aktivizálva és a nyomó erő nem alakulhat ki.



Figyelmeztetésül meg kell jegyezni, hogy a teljesen kitolt nyomószár esetén a bélyeg és az üllő közötti hézag nem haladhatja meg a beállított 7/32 inch (5.5 mm) méretet az OSHA előírásainak megfelelően. (4.0-ás ábra). Ez a prés gép az Európai Gép Előírásoknak EN60204 megfelelően lett tesztelve és minősítve.

8002960fig4



LÖKETHOSSZ
ÁBRA 4.0

ZAJKIBOCSÁJTÁS MÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE

Egy PEMSERTER® SERIES 4.- M modell pneumatikus présgépet maximális terhelésnél folyamatos üzemben működtettünk.

A hangnyomás mérése 1 méteres távolságra a géptől 1.6 méter magasságban a talajtól a legkedvezőtlenebb esetben (a gép mögött, a fő munka hengernél) történt.

Megegyezően folyamatos A-súlyozott hang nyomás = 53.5 dB

Csúcsérték C- súlyozott pillanatnyi hang nyomás = 79.0 dB

A hangnyomás a kezelő munka-szintjén volt mérve (a présgép előtti térben).

Megegyezően folyamatos A-súlyozású hang nyomás = 45.0 dB

Csúcsérték C-súlyozású pillanatnyi hang nyomás = 78.5 dB

A vizsgálat során használt felszerelés:

Leírás: Zaj Szint Mérő
Gyártó: General Radio
Model:1565-B
Gyári Szám: 05563


Leírás:Zaj Mennyiségmérő
Gyártó:Metrosonics
Model:dB307 Class 2A
Gyári szám:5791

SZERSZÁMOZÁS

BEÁLLÍTÁSOK

EGYSZERŰ BÉLYEG ÉS ÜLLŐ

1. Hivatkozás a szerszámozási útmutatóban a megfelelő bélyegre és üllőre.
2. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk le a présgépet a levegőellátó vezetékről. Ekkor a nyomószár a gravitációnál fogva kitolódik. Távolítsuk el a bélyeget a nyomószár perselyéből lévő csavarok (2) kilazításával. Helyezzük be az új bélyeget és húzzuk meg az rögzítőcsavarokat (2).
3. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk vissza a levegőellátó vezetéket a présgépre. A nyomószár visszahúzódik.
4. Lazítsuk meg az csavarokat az üllőtartó oldalában és távolítsuk el az üllőt. Helyezzük fel az új üllőt az üllőtartóba és húzzuk meg a csavarokat (Ábra 5.0).
5. A nyomóerőt állítsuk 0 állásba. Csatlakoztassuk le a présgépről a levegőellátó vezetéket. Ellenőrizzük a bélyeg és az üllő külsőátmérőjének egytengelyűségét. Ha szükséges állítsuk be az egytengelyűséget. Lazítsuk meg az üllő tartóban lévő csavarokat, állítsuk be újra az üllő tartót, és rögzítsük 100 font láb (136Nm) forgatónyomatékkal a csavarokat.




ülő és ülő tartó /standard/
Ábra 5.0

ALUL SZERELT FORDÍTOTT PEREM ÜLLŐTARTÓ

1. Hivatkozás a szerszámozási útmutatóban a megfelelő bélyegre és üllőre.
2. Állítsuk a nyomó erőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk le a présgépet a levegőellátó vezetékről. Ekkor a nyomószár a gravitációnál fogva kitolódik. Távolítsuk el a bélyeget a nyomószár perselyében lévő csavarok (2) kilazításával. Helyezzük be az új bélyeget és húzzuk meg a rögzítőcsavarokat(2).
3. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk vissza a levegőellátó vezetékét a présgépre. A nyomószár visszahúzódik.
4. Távolítsuk el az általános üllő tartót. Helyezzük fel az Alul Szerelt Fordított Peremes Üllőtartót. **Ne húzzuk meg a csavarokat.** (Ábra 5.1)
5. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk le a présgépet a levegőellátó vezetékről. Állítsuk be úgy az üllőtartót hogy a bélyeg és az üllő egy tengelybe essen. Rögzítsük az üllő tartó csavarokat 100 font láb (136Nm) nyomatékkal.

8002960fig5_1


Szerelt készlet
(980020025)



Alul szerelt fordított perem üllőtartó
Ábra 5.1

FELÜL SZERELT FORDÍTOTT PEREM ÜLLŐTARTÓ

1. Hivatkozás a szerszámozási útmutatóban a megfelelő bélyegre és üllőre.
2. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk le a présgépet a levegőellátó vezetékről. Ekkor a nyomószár a gravitációnál fogva kitolódik. Távolítsuk el a bélyeget a nyomószár perselyében lévő csavarok (2) kilazításával. Helyezzük be az új bélyeget és húzzuk meg az rögzítőcsavarokat (2).
3. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassuk vissza a levegőellátó vezetéket a présgépre. A nyomószár visszahúzódik.
4. Fordítsuk el a felső üllő tartó záró gombját az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy kihúzhassuk a csapot a T horonyba. Helyezzük be a Felül Szerelt Fordított Perem Üllőtartót a T alakú horonyba és csúsztassuk ütközésig előre. A hézagoló lemez állítása a T horonyban szükséges lehet. Ha a beállítás befejeződött rögzítsük 35 font láb (47.5 Nm) nyomatékkal a hézagolón keresztül. Ha a Felül Szerelt Fordított Perem Üllőtartó a helyére került, rögzítsük a felső üllő tartó záró gombját.
5. Helyezzük a gyám szerelést szembe a kerettel és rögzítsük a szintező talplemezt. (Előfordulhat hogy néhány préselés után szükség van a szintező talplemez terhelőerő alatti utánhúzására.)
6. Helyezzük be az üllőt a Felül Szerelt Fordított Perem Üllőtartóba.



Felül szerelt fordított perem üllő tartó
Ábra 5.2

PRÉSGÉP BEÁLLÍTÁSOK

ÉS

ÜZEMELTETÉS

PRÉSGÉP BEÁLLÍTÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉS

1. Állítsuk a nyomóerőt kikapcsolt állapotba a NYOMÓERŐ ÁLLÍTÓ gomb óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatásával (3.1-es ábra)
2. Csatlakoztassuk a levegőellátó vezetéket a présgéphez.
3. Állítsuk a SET-UP/CYCLE kapcsolót a "Set-Up" állásba /set-up=beállítások/
4. Anyák préselésénél helyezzük az anyákat nyakkal fölfelé az üllő süllyesztett furataiba. Helyezzük a munkadarab megfelelő furatát az anya nyakára. A csapok vagy távtartók préselésénél helyezzük az elemet a munkadarab megfelelő furatába. Majd helyezzük az elemet a munkadarabbal együtt az üllő furatába.
5. Nyomjuk le a lábkapcsolót. A nyomósár kitolódik és mindaddig ebben a helyzetben marad amíg a lábkapcsoló lenyomott állapotban van. Két 3/4" villás kulcs segítségével lazítsuk meg az ellenanyát a nyomósáron. (6.0-ás ábra). Ha ehhez a művelethez csak egy villáskulcsot használunk, akkor a kereszt csap szerelvény eltörhet. Az ellenanya meglazítása után a bélyeg helyzete az óramutatóval egyező-irányú forgatással lefelé változtatható. Meglazított kontraanyával leengedett nyomósárral, a nyomósár persely betekert helyzetéből kiindulva állítsa finoman a bélyeget óramutatóval megegyező irányban, hogy az finoman megérintse a munkadarabot (anya esetében), vagy a rögzítőelem fejét (csap, távtartó). Ezen a ponton az optikai érzékelő visszajelzője narancsszínű lesz. Ezt követően forgassuk tovább a bélyeget az óramutató járásával egyező irányban, amíg az optikai érzékelő visszajelzője fekete lesz, majd forgassuk vissza addig a pontig, amíg a visszajelző éppen narancsszínűre vált. A gép ekkor van beállítva. A villáskulcsokkal rögzítsük az ellenanyát. Engedjük fel a lábkapcsolót. A nyomósár visszahúzódik.



Megjegyzés: Figyelmeztetésül meg kell jegyezni, hogy a bélyeg és az üllő közötti hézag nem haladhatja meg az 5.5 milimétert a bélyeg teljesen kitolt állapotában, összhangban az OSHA és a CE előírásokkal. További erre vonatkozó információkat az üzemeltetési útmutató ÜZEMELTETÉSI BIZTONSÁG részében találhat.

6. Fordítsuk el a NYOMÓERŐ ÁLLÍTÓ gombot 1.000 és 1.500 fontig (4.5 és 6.7 kN erőnek megfelelően). Nyomjuk le a lábkapcsolót és tartsuk benyomva, amíg a nyomósár teljesen kitolódik. Vegyük le a lábunkat a pedálról és a nyomósár kitolódott állapotban marad. Ha a nyomósár visszahúzódna akkor ellenőrizzük hogy a SET-UP/CYCLE kapcsoló helyesen a "Set-Up" állásban van-e és a nyomósár persely helyesen van beállítva. (Ha a kapcsoló nem a "Set-Up" állásban van, illetve a nyomósár persely nincs helyesen beállítva akkor ismételjük meg a fenti lépéseket az első ponttól az ötödikig.)



Figyelmeztetés: A nyomóerő nem haladhatja meg a 40 kN-t ha a présgép Felül Szerelt Fordított Perem Üllőtartó -val van felszerelve, mert szerszámtörés következhet be.

A szerszámerő nem haladhatja meg a 27 kN-t ha a présgép egy Alul Szerelt Fordított Perem Üllőtartó -val van felszerelve mert szerszámtörés következhet be. Az 54 kN -t soha nem haladhatja meg a nyomóerő.

Folytassuk a NYOMÓERŐ SZABÁLYZÓ gomb óramutató járásával megegyező irányban történő lassú forgatását közben figyelve a munkadarabot és a kötőelemet, amíg a kötőelem teljesen bepréselődik

7. Állítsuk át a SET-UP/CYCLE kapcsolót a "Cycle" állásba. A nyomószár vissza fog húzódni.
8. A présgép most be van állítva anyák préseléséhez. Helyezzük az anyát az üllő sülyesztett furatába. Helyezzük rá a munkadarab megfelelő furatát az anya nyakára.
Nyomjuk le a lábkapcsolót. A nyomószár le fog sülyyedni bepréseli az anyát majd visszahúzódik.

A csapok esetében helyezzük az elemet a munkadarab megfelelő furatába. A csapot helyezzük a munkadarab megfelelő furatán keresztül az üllő furatába. Nyomjuk le a lábkapcsolót. A nyomószár le fog sülyyedni. Bepréseli a csapot majd visszahúzódik.



Figyelmeztetés: Ha nem használja a gépet, forgassa a nyomóerő szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig, és csatolja le a levegőellátást.

Elmulasztása a gép nem várt működéséhez vezethet.

LÁBKAPCSOLÓ ÜZEMELTETÉSE SERIES 4. PRÉSGÉPNÉL

A lábkapcsolót lenyomva kell tartani amíg a nyomószár teljesen kitolódik és a főmunkahenger működni kezd.

Lézer Spotlámpa


Felszerelés:

1. Helyezze fel a lézer spotlámpát mágneses tartója segítségével a prés gép bal oldalára, az alábbi illusztráció szerint.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az elektromos hálózatra.



Pneumatikus Ciklusszámláló

A vezérlő panelen egy 6-digites (0-999,999) számláló található, amely a gép minden egyes löketére növeli a kijelzett értéket. Hogy a ténylegesen sajtolással végzett ciklusok szerepeljenek a kijelzőn, a számlálót a csak beállítást szolgáló löketek után célszerű újraállítani. Ezt a gép kezelője manuálisan megteheti.



a nyomószár beállítása
Ábra 6.0

PRÉSGÉP KARBANTARTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSAI

PRÉSGÉP KARBANTARTÁSA




Figyelmeztetés: Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt csatlakoztassuk le a levegőellátó vezetékét a présgépről.




Fontos: Végezzük el az alábbi karbantartási munkákat minden héten.

1. Minden forgóalkatrészt kezeljük jó minőségű kenőolajjal, (SAE 20-30) (Lásd a 7.0- és ábrá)
2. Fújjuk be a nyomószár alsó és felső részeit a WD-40, CRC 5-56 -al vagy megegyező tulajdonságú anyaggal. Tisztítsuk át ruhával majd még egyszer fújjuk be vékony rétegben.
3. A FŐ LÉGSZŰRŐ automatikus működésű leeresztővel rendelkezik (7.1-es ábra). Ha a szűrőedényben jelentős mennyiségű folyadék található akkor szükség van a kézzel történő kiürítésére és kitisztítására. Távolítsuk el a szűrőedényt és tiszta ruhával és szappanos vízzel jól tisztítsuk meg. Töröljük szárazra és helyezzük vissza. Soha ne tisztítsuk a szűrő edényt oldószerrel. Oldószerek a szűrőedényt károsíthatják.



KENÉSI PONTOK
ÁBRA 7.0



Fő légszűrő
Ábra 7.1




Figyelmeztetés: Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt csatlakoztassuk le a levegőellátó vezetéket a présgépről.



Fontos: Végezzük el az alábbi karbantartási munkákat minden 6. hónapban.

IDŐZÍTŐ SZŰRŐ - Nyissuk ki a szerszámtartót és imbuszkulcs segítségével vegyük ki a vezérlő dobozt (3.4-es ábra). Távolítsuk el az időzítő szerelvényt az alappozícióról (7.2-es ábra) csavarhúzóval. Távolítsuk el a kicsi "O" gyűrűt, majd a műanyag alátétet. Húzzuk ki a kis réz csapot. Tisztítsuk meg a szűrőelemeket oldószerben, szárítsuk meg majd szereljük vissza.



Időzítő szétszerelése
Ábra 7.2

ÁRAMLÁS VEZÉRLŐ SZELEP BEÁLLÍTÁSOK (3.3-as ábra)

Valamennyi ÁRAMLÁS VEZÉRLŐ SZELEP gyárilag kerül beállításra. Ezen beállítások helytelen megváltoztatása tönkretelheti a présgépet. A présgép alkatrészeinek kopása vagy cseréje miatt a bélyeg túl lassan tolódik ki vagy túl gyorsan húzódik vissza, ekkor a következő beállítások szükségesek.

ÁRAMLÁS VEZÉRLŐ SZELEPEK FUNKCIÓJA

- A szelep - Az A szelep azt a sebességet vezérli mellyel a nyomószár kitolódik. Az A szelep szabályozza az emelőhengerből eltávozó levegő mennyiségét amikor a lábpedál lenyomott állapotban van.
- B szelep - A B szelep vezérli a bélyeg visszahúzódás sebességét megfelelő lassítással a véghelyzetnél. A B szelep az emelőhengerből eltávozó levegő mennyiségét szabályozza.

BESZABÁLYOZÁSI ELJÁRÁS

- A szelep - Az óramutató járásának megfelelő irányba való elfordításával zárjuk az A szelepet. Majd az óramutató járásával ellenkező irányban 1/4 fordulattal elfordítva nyitjuk.
- B szelep - Az óramutató járásának megfelelő irányba való elfordításával zárjuk a B szelepet. Majd az óramutató járásával ellenkező irányban 1/4 fordulattal elfordítva nyitjuk.

VÉGSŐ BEÁLLÍTÁS

Még egy járulékos beállításra is szükség lehet ami a présgép üzemeltetésétől függ. Például: ha minden beállítást elvégeztek és a nyomószár mégis túl lassan tolódik ki akkor az A szelep óramutató járásával ellentétes irányban való elforgatásával növelhető ez emelőhengerből eltávozó levegő mennyisége.

A KULISSZA HIMBA SZELEP HÁZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A kulissza himba szelep háza gyárilag beállított az megfelelő sajtolási teljesítményhez. Ha a karbantartás alatt a házat elmozdítják, akkor azt újra be kell állítani.

A KULISSZA HIMBA SZELEP MŰKÖDÉSE

A kulissza himba szelep szabályozza a levegőáramlást a lábkapcsolótól az emelő munkahengerig. Amikor a kulissza kar működésbe hozza a szelepet, a levegő beáramlik az emelő munkahengerbe és a nyomószer visszahúzódik.

BEÁLLÍTÁS FOLYAMATA

Bizonyosodjon meg, hogy a főhenger és a kulissza teljesen visszahúzott állapotban van.



FONTOS: állítsa a nyomásfokozót ki állásba, úgy hogy azután a nyomószer nem mozdulhat.

Állítsa be a házat úgy, hogy a szelep nincs működésbe hozva.

Szorítsa meg az $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ belső kulcsnyílású hengeres fejű csavarokat annyira, hogy a ház ne mozogjon szabadon, de ne is szoruljon teljesen.

Egy kalapáccsal enyhén ütögesse a házat a sajtológép eleje felé mindaddig, amíg az emelő munkahenger visszaáll a felső helyzetbe, és a nyomószer visszahúzódik.

Szorítsa jól meg az $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ belső kulcsnyílású hengeres fejű csavarokat.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ		
PROBLÉMA	OKOZÓJA	SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A bélyeg nem tolódik ki	A lábkapcsoló nem működik	Vegyük le a lábkapcsoló nyomás csatlakozóját. Ha a prés gép periódikusan visszatér cseréljük ki a lábkapcsolót.
	A lábpedál tömlője megtört.	Egyenesítsük ki a lábpedál tömlőjét.
	A nyomószár persely beszorul a nyomószár csapágyazásába.	Oldjuk ki majd távolítsuk el a felső borítást. Tegyük szabaddá a nyomószárat finoman ütögetve a nyomószár szerelék tetejét. Cseréljük ki a nyomószár csapágyat. Szereljük össze és bizonyosodjunk meg, hogy a rögzítőcsavarok nem állnak ki a nyomószár perselyéből.
	A kereszt csap szerelék beleütközik a csapágy lemezébe.	Távolítsuk el a nyomószár modult. Reszeljük meg a benyomódott felületet a csapágy lemezén.
	A nyomószár modul rögzítőelemek lazák.	Távolítsuk el a nyomószár modult. Alkalmazzunk Loctite #242-t a rögzítőelemekre és szereljük össze.
A nyomószár nem húzódik vissza.	A Kereszt Csap Szerelék törött.	Cseréljük ki a kereszt csap szereléket.
	Az időzítő eltömődött.	Tisztítsuk meg az összes légszűrőt. Cseréljük ki az időzítőt ha szükséges
	A fő szelep beszorult.	Távolítsuk el a fő szelep szereléket. Szereljük szét a szelepet és tisztítsuk meg alkohollal. Cseréljük ki a Fő Szelepet ha szükséges. Tisztítsuk meg az összes szűrőt.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ		
PROBLÉMA	OKOZÓJA	SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A nyomószár nem húzódik vissza (Folytatva)	A fő szelep kipufogódobja eldugult	Cseréljük ki a kipufogódobot.
	Az áramlás vezérlő B szelep elállítódott	Az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva teljesen zárja az áramlás ellenőrző B szelepet. Majd az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva körülbelül 1/4 fordulatot a szelep nyitja. Bizonyosodjunk meg hogy a nyomószár nem ütődik be a visszahúzóadás során.
	Az időzítő elállítódott	Nyissuk ki a szerszám tárolót. Távolítsuk el a vezérlő dobozt. Állítsuk az időzítő tárcsát "A" állásba. Végezzünk egy ütemet a présgéppel majd állítsunk utána ha szükséges. Fordítsuk a tárcsát az óramutató járásának megfelelő irányban hogy növelhessük a nyomószár kitolódásának idejét és fordítsuk az óramutató járásával ellentétesnek megfelelő irányba hogy csökkenthessük a nyomószár kitolódásának időtartalmát.
	A Set-Up/Cycle kapcsoló a "Set-up" helyzetben van.	Állítsuk a kapcsolót "Cycle" állásba.
	Nincs levegőellátó vezeték csatlakoztatva a présgéphez.	Ellenőrizzük a levegőellátó csatlakozásokat és a fő levegő ellátót.
A kötőelem nem préselődik be.	A nyomószár persely helytelenül van beállítva.	Állítsuk be a nyomószár perselyt a Szerszámozási Beállítások és Üzemeltetés fejezet szerint.
	A munkadarab anyaga túl kemény	Ellenőrizzük a munkadarab keménységét és hasonlítsuk össze a PEM® katalógus előírásai- val.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ		
PROBLÉMA	OKOZÓJA	SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A kötőelem nem préselődik be. (folytatás)	A bélyeg és az üllő hossza helytelen	A bélyeg és az üllő együttes hosszának (178 mm)-nek kell lennie, kivéve a Felül Szerelt Fordított Perem Üllő Tartó esetében és a Lent Szerelt Fordított Perem Üllő Tartó használatakor. Együttes hosszuk 3.25 inch (83mm) és 8.44 inch (214mm).
	A munkadarabon helytelen a kötőelem furatának mérete.	Mérjük meg a furatméretet és hasonlítsuk össze a PEM® katalógusában találhatóakkal
	Az időzítő elállítódott.	Nyissuk ki a szerszám tartót. Távolítsuk el a vezérlő dobozt. Állítsuk az időzítő tárcsát "A" állásba. Végezzünk egy ütemet a présgéppel, majd állítsunk utána ha szükséges. Fordítsuk el a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban hogy növelhessük a nyomószár kitolódásának időtartamát.
	Az időzítő nem üzemel.	Távolítsuk el és tisztítsuk meg az időzítő szűrőjét. Cseréljük ki az időzítőt ha szükséges.
	A fő szelep beszorult.	Távolítsuk el a Fő Szelep Egységet. Szereljük szét a szelepet és tisztítsuk ki alkohollal. Cseréljük ki a szelepet ha szükséges. Tisztítsuk meg a szűrőket.
A bélyeg túl lassan tolódik ki.	A nyomószár modul szerelék piszkos.	Tisztítsuk meg a nyomószár modul szerelékét a Karbantartási utasítás fejezetben leírtaknak megfelelően.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ		
PROBLÉMA	OKOZÓJA	SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A nyomószár túl lassan tolódik ki.	A nyomószár csapágy tönkrement.	Távolítsuk el a nyomószár csapágyat és cseréljük ki. Szereljük össze és bizonyosodjunk meg, hogy a rögzítőcsavarok nem állnak ki a nyomószár perselyéből.
	A lábkapcsoló nem működik.	Cseréljük ki a lábkapcsolót.
	Az áramlás vezérlő A szelep elállítódott.	Az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva teljesen zárja az áramlás ellenőrző A szelepet. Majd az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva körülbelül 1/4 fordulatot a szelepet nyitja. Járassuk egy ütemet a présgépet, majd bizonyosodjunk meg hogy a bélyeg nem ütődik fel a visszahúzóadás során. Állítsunk utána ha szükséges.
A nyomószár hátrahúzóadás-nál beütődik.	Az áramlás vezérlő B szelep elállítódott.	Az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva teljesen zárja az áramlás ellenőrző B szelepet. Majd az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva körülbelül 1/4 fordulatot a szelepet nyitja. Járassuk egy ütemet a présgépet, majd bizonyosodjunk meg hogy a nyomószár nem ütődik fel a visszahúzóadás során. Állítsunk utána ha szükséges.
A szerszám nyomot hagy a munkadara-bon.	Túl nagy a nyomó erő.	Csökkentsük a nyomóerőt. Lásd a Szerszámozási Beállítások és az Üzemeltetés fejezetben.
	Sorja a bélyegen vagy az üllőn	Sorjázza az éleket maximum 0.08x45° mértékben.
A főhenger beütődik az ütem végén.	A fő henger holttér elállítódott.	Állítsuk be a megfelelő holtteret. (3.3-as ábra)

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ		
PROBLÉMA	OKOZÓJA	SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A himba szerelék erősen beütődik a visszamenet során.	A nyomószár helyzetének beállítása túl alacsony. A kulissza kar beütődik a nyomószár modulba mielőtt a kulissza görgő érintkezik a nyomószár tetejével.	Állítsuk be a nyomószárat a golyós szelep tetejéhez a beállítási útmutatások alapján.

AJÁNLOTT TARTALÉK ALKATRÉSZEK

AJÁNLOTT TARTALÉK ALKATRÉSZEK A PEMSERTER® SERIES 4. PRÉSGÉPHEZ

Komplett szett - Alkatrész szám 9800383044


<u>MENNYISÉG</u>	<u>ALKATRÉSZ SZÁM</u>	<u>LEÍRÁS</u>
1 darab	9800391172	időzítő szelep (7.2-es ábra)
1 darab	980335097	nyomószár persely (6.0-as ábra)
1 darab	980335098	nyomószár ellenanya (6.0-ás ábra)
1 darab	980420081	kereszt csap szerelék (3.2-es ábra)
2 darab	980039077	rögzítő csavar #10-32 X 1/4 Lg. (6.0-ás ábra)
1 darab	8015018	szűrő egység - Festo (7.1-es ábra)
1 darab	980435061	felső nyomószár kereszt csap
1 darab	9800391652	rögzítő gyűrű

A tartalék alkatrész készlet nem tartalmazza:

1 darab	8002946	Nyomás Mérő (Választható)
---------	---------	----------------------------

PNEUMATIKUS DIAGRAM

PNEUMATIKUS DIAGRAM SERIES 4 - M MODELL



Darab	Alkatrész szám	Leírás	Mennyiség
1	8015018	REGULÁTOR /SZURO – ¼ NPT	1
2	9800393029	3/8 NPT, NYOMÓEROSZABÁLYZÓ	1
3	8015511 (Up to S/N 5438) 9800393037 (S/N 5439 & Up)	VEZÉRLO SZELEP	1
4	8014156 (Up to S/N 5438) 8017764 (S/N 5439 & Up)	FOMUNKAHENGER	1
5	9800391172	IDOKÉSLETETO SZELEP	1
6	980039016	BILLENOKAPCSOLÓ	1
7	8017764	LÁBKAPCSOLÓ SZELEP	1
8	980039005	GOLYÓ SZELEP	1
9	8015031	EMELO MUNKAHENGER	1
10	8002157	KULISSZA SZELEP	1
11	8002805	GYORS ÜRÍTŐ SZELEP	1
12	8005969	ÁRAMLÁS VEZÉRLO SZELEP	1
13	8002804	SZELEP ÁTÁRAMLÁS VEZÉRLO, RGT ANGL CSATLAKOZÓK	1
14	8014151	PNEUMATIKUS CIKLUSSZÁLÁLÓ	1
15	8018733	OPTIKAI ÉRZÉKELŐ VISSZAJELZŐJE	1